



LGT.0009.0001.1075 PF.0009.0001.0074	Riferimenti voci di computo PF.0001.0011.0002 Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati Interno - Piano Terra e Primo; PF.0009.0001.0068 Fornitura e posa di canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista Distribuzione interna da montante corridoi a postazioni di lavoro - Piano Terra e Piano 1; PF.0009.0001.0074 Fornitura e posa di canaletta in resina autoestinguente Passaggi interni e distribuzione entro uffici linea montante - Piano Terra e Piano 1; GT.0009.0001.1074 fornitura e posa di cavi lan utp categoria 6 costituiti da 4 coppie di conduttori in rame awg 23/1 Passaggi interni e distribuzione uffici entro linea montante - Piano Terra e Piano 1 Distribuzione interna da montante corridoi a postazioni di lavoro - Piano Terra e Piano 1; GT.0009.0001.1075 fornitura e posa di prese dati di tipo modulare e componibile; GT.0009.1001.1075 Rimozione e riposizionamento del controsoffitto - Piano Terra e Piano 1;
--	--

Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici del fabbricato sede del Centro Polifunzionale Lavoro e Formazione di Sassari

PROGETTO ESECUTIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Mandanti
ing. Giacomo Pinna
ing. Fabrizio Signorile

Arch. Pietro De Vittorio

geom. Corrado Masala

Stato di Progetto:
Piano Primo
Collegamento da general panel switch interno a distribuzione linea
LAN uffici

SCALA:							
CONSEGNA							
REVISIONE							
DATA							