



COMUNE DI SETZU
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA
PER LA GIARA DALLA CADUTA MASSI IN
LOCALITA' S'ENA - STIDDIATROXIA
C.I.G. 7418103C3D – C.U.P. B51J17000060002

Allegato:

4

Prot. n. _____

del _____

Data:

Agosto 2018

Aggiornamento:

Approvazione:

Det. n. _____

Del _____

Scala:

PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICO ECONOMICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Il Responsabile del Procedimento:

Ing. Valerio Porcu

Raggruppamento Temporaneo Professionisti

Capogruppo:

Ingegnere Gianluca Figus

sede :Vico III Trento - 09037 San Gavino M.le (SU)

mail: figus.gianluca@gmail.com

Mandanti:

Ingegnere Sergio Lai

Geologo Simone Orrù

Giovane Professionista:

Architetto Giulia Collu

Documentazione Fotografica

Comune di Setzu

Intervento di Messa in Sicurezza della strada per la Giara dalla caduta massi in località S'Ena – Stiddiatroxia

Sommario

INQUADRAMENTO.....	2
FOTO STATO ATTUALE.....	3
RIPRESE DALLA STRADA.....	3
FOTO AEREE.....	4

Documentazione Fotografica

Comune di Setzu

Intervento di Messa in Sicurezza della strada per la Giara dalla caduta massi in località S'Ena – Striddiatroxia

INQUADRAMENTO

Strada in località S'Ena-Striddiatroxia _ Comune di Setzu

Fig. 1: Ortofoto di inquadramento con indicazione, in rosso, dell'area di intervento e in giallo il centro urbano



Fig. 1: Ortofoto di inquadramento con indicazione, in rosso, dell'area di intervento e in giallo il centro urbano



Fig. 2: Ortofoto di inquadramento dell'area di intervento

Documentazione Fotografica

Comune di Setzu

Intervento di Messa in Sicurezza della strada per la Giara dalla caduta massi in località S'Ena – Stiddiatroxia

FOTO STATO ATTUALE

RIPRESE DALLA STRADA

Foto 1



Planimetria Punto Di Vista Foto





Foto 2



Planimetria Punto Di Vista Foto



Documentazione Fotografica

Comune di Setzu

Intervento di Messa in Sicurezza della strada per la Giara dalla caduta massi in località S'Ena – Stiddiatroxia

Foto 3



Planimetria Punto Di Vista Foto




FOTO AEREE

Foto 4



Documentazione Fotografica

Comune di Setzu

Intervento di Messa in Sicurezza della strada per la Giara dalla caduta massi in località S'Ena – Stiddiatroxia

Foto 5



Setzu , 03/08/2017

Il capogruppo

Ing. Gianluca Figus