COMUNE DI MOGORELLA
Provincia di Oristano

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LAVORI DI "AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI SITA A MOGORELLA **CIG:ZTF24A328A CIG - CUP:B99G19000060004**

ELENCO ELABORATI:

1. RELAZIONE GENERALE
2.1 RELAZIONE GEOLOGICA
2.1 RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURA IN MURATURA
2.2 RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURA IN ACCIAIO
3. RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURAZIONE
4. INQUADRAMENTO URBANISTICO
5. STATO DI FATTO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
6. STATO DI FATTO - ANALISI PATOLOGIE - ELEMENTI DI DETTAGLIO, ALTERAZIONI E DEGRADO
7. PROGETTO ARCHITETTONICO - PLANIMETRIE
8. PROGETTO ARCHITETTONICO - PROSPETTI, SEZIONI
8. TABELA BT-DI CALCOLO
8.1 TABELA BT-DI CALCOLO STRUTTURA IN MURATURA
8.2 TABELA BT-DI CALCOLO STRUTTURA IN ACCIAIO
9. PARTICOLARI COSTRUTTIVI
9.1 PARTICOLARI COSTRUTTIVI ESECUTIVI STRUTTURA IN MURATURA
9.2 PARTICOLARI COSTRUTTIVI ESECUTIVI STRUTTURA IN ACCIAIO
9.3 PARTICOLARI COSTRUTTIVI ESECUTIVI FONDAZIONI
10. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PRESTAZIONALE
11. ELENCO DEI PREZZI UNITARI
12. ANALYPREZZI
13. QUADRO ECONOMICO ESTRATTIVO E QUADRO ECONOMICO
14. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
15. SCHEMA DI CONTRATTO
16. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
17. P.S.C.

ELABORATO:
1 STATO DI FATTO - PLANIMETRIE, PROSPETTI, SEZIONI, ALTERAZIONI E DEGRADO

Scala di disegno varia | Data:

Arch.Giuseppe Maurelio
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
n. 1

Ing. Raimondo Tavoni
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI
n. 3

Ing. Marianna Ricci
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI
n. 4

STATO DI FATTO - PLANIMETRIA PIANO TERRA - Scala 1:100

ANALISI PATOLOGIE

ALTERAZIONI E DEGRADI	SIMBOLOGIA	RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA
PATINA BIOLOGICA		
INFILTRAZIONI DA COPERTURA		
INTONACI E PITTURE AMMALORATI		
INFILTRAZIONI TRA ELEMENTI DI COPERTURA		
INFILTRAZIONI DA FRATTURE SU PAVIMENTAZIONE		
LESIONI		
UMIDITA' NEI LOCALI INTERNI		
VEGETAZIONE SU CANALE DI GRONDA		
TUBAZIONI A VISTA RETE ACQUE NERE		

INFILTRAZIONI LOCALIZZATE IN FONDAZIONE DOVUTE A CEDIMENTO/ASSESTEMENTO DI MARCIAPIEDE PERIMETRALE E SUCCESSIVO SCOLLEGAMENTO DELLA MURATURE

INEFFICIENZA E MALFUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO GRICIO E FOGNARIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA DEGLI SCARICHI

INEFFICIENZA E MALFUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

FESSURAZIONI LOCALIZZATE NELL'ANGOLO NORD-OVEST DELL'EDIFICIO DOVUTE A CEDIMENTO/ASSESTEMENTO DELLE FONDAZIONI

PROSPETTO SUD - Scala 1:100



PROSPETTO OVEST - Scala 1:100

PROSPETTO NORD - Scala 1:100

SEZIONE A-A' - Scala 1:100

PROSPETTO EST - Scala 1:100

SEZIONE B-B' - Scala 1:100