



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI ORISTANO

Interventi straordinari per gli adempimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, nell'immobile in uso al CFVA (Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale), sito in Oristano Via Curreli n.6, Oristano (cod. 220).

- CUP: E15E20004000002. - PROGETTO ESECUTIVO -

ALBUM FOTOGRAFICO



Mario Bosu
29.09.2026
08:54:23
GMT+01:00




GIANNI PORCU
Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Oristano
Ingegnere
28.09.2026
23:24:18
GMT+02:00

I PROGETTISTI


Ing. Mario Bosu
Ing. Gianni Porcu
Arch. Jr. Carlo Orrù

IL R. U. P.


Ing. Stefano Piga



Studio Tecnico Associato degli ingegneri Porcu-Sechi
www.porcusechi.it



STUDIO TECNICO ING. MARIO BOSU
C.so Umberto I, n° 1/b - Ghilarza (OR) - 09074 - 347/70.25.286
bosum@tiscali.it -- mario.bosu@ingpec.eu



30/07/2026

TAV. 02_5

SCALA : _#_


REV. 03




Inquadramento immobile – lato sx del fronte



Vista Frontale




Vista interna recinzione con quadro elettrico contatore fiscale e avanquadro ed in primo piano in prossimità delle pattumiere ed i collegamenti idrico antincendio.



Ingresso al piano cantinato ed agli uffici



Porzione interna rampa cantina



Vista piano cantinato fronte rampa e grata fissa di aereazione – stato liberato delle varie merci immagazzinate



Vista lato sinistro della cantina e dettaglio grata fissa e porta, entrambe da demolire



Pozzo luce esterno si riconoscono la porta e la grata di cui alla foto precedente



Filtro a pova di fumo tra cantina – vano scala- archivio e sala pompe



Dettaglio pompa di sentina esistente sotto telaio scala.



Ingresso archivio



Dettaglio UNI 70, tubazioni impianto antincendio e aereatori

Lato destro immobile





RACK SOSPESO – FINESTRA DA SIGILLARE



FILTRO GUARDIANIA



Rack sala guardiania



Quadro generale sala guardiania



Vista via Curreli da cima rampa




Sotto la rampa carrabile



Dettaglio parete divisoria autorimessa e officina piccole riparazioni e doppio portale esterno officina



Vista autorimessa da officina



Dettaglio doppio infisso e quadro generale officina



Officina piccole manutenzioni: area ponti



Quadro generale Officina



Autorimessa primo piano




Quadro ufficio commissionario e informatica - 1 piano




filtro a prova di fumo - sulla sx si nota la persiana in alluminio del camino fumi – sulla destra l'apozione terminale del filtro da intonacae con la presenza della linea per le antenne radio



quadro rimessa primo piano




Ingressi alla stazione alla forestale lato scala – e servizio commisioneria e informatica (DX).



Quadro ufficio Commisionaria e informatica



Ufficio informatica



Bagno lato ufficio informatica e
ventilatore su parete divisoria



Stazione forestale ufficio radio



Area da destinare a nuovo spogliatoio stazione forestale



Dettagli copertura e torrino filtro fumo autorimessa primo piano



Dettaglio torrini fumi a sinistra quello del piano cantina



Dettaglio timpano fronte via Curreli









Vista aerea da retro verso via Curreli



Dettagli copertura



Dettagli copertura



Vista aerea da retro verso via Curreli



